

Gruppo - (01) Motopompa Orizzontale di Mandata Filettato

- **Descrizione prodotto:**

- Gruppo attacco motopompa di mandata **per installazione orizzontale** UNI 10779 filettato con attacco VV.F. UNI 70 in ottone EN 1982 femmina con girello a norma UNI 804. Connessione idrica filettata femmina GAS ISO 228. Valvola di sicurezza tarata 12 Bar. Tappi di protezione in polipropilene secondo UNI 10779. Modello da coibentare. **Saracinesca con indicatore di apertura conforme alla nuova norma 10779:2014.**



GRU.AAA	Gruppo motopompa di mandata orizzontale filettato 1 uscita 2°
GRU.AAB	Gruppo motopompa di mandata orizzontale filettato 1 uscita 2°½
GRU.AAC	Gruppo motopompa di mandata orizzontale filettato 1 uscita 3°
GRU.AAD	Gruppo motopompa di mandata orizzontale filettato 1 uscita 4°
GRU.AAE	Gruppo motopompa di mandata orizzontale filettato 2 uscite 3°
GRU.AAF	Gruppo motopompa di mandata orizzontale filettato 2 uscite 4°
GRU.AAG	Gruppo motopompa di mandata orizzontale filettato 3 uscite 4°

Gruppo - (02) Motopompa Orizzontale di Mandata Flangiato

- **Descrizione prodotto: (Per gruppi Motopompa fino a DN 100)**

- Gruppo attacco motopompa di mandata **per installazione orizzontale** UNI 10779 flangiato PN 16 con attacco VV.F. UNI 70 in ottone EN 1982 femmina girello a norma UNI 804. Connessione idrica flangiata PN 16. Valvola di sicurezza tarata a 12 Bar. Tappi di protezione in polipropilene secondo UNI 10779. Modello da coibentare. Per installazione orizzontale. **Saracinesca con indicatore di apertura conforme alla nuova norma 10779:2014.**



- **Descrizione prodotto: (Per gruppi Motopompa da 125 a 150)**

- Gruppo attacco motopompa di mandata **per installazione orizzontale**, attacco UNI 70 con girello a norma UNI 804 e valvola idrante in ottone EN 1982, saracinesca e valvola di non ritorno in ghisa, collettore in acciaio. Connessione idrica flangiata PN 16. Valvola di sovrappressione tarata a 12 bar. Tappi di protezione in polipropilene secondo UNI 10779. Modello da coibentare. **Saracinesca con indicatore di apertura conforme alla norma UNI 10779.**

GRU.5001ABA	Gruppo motopompa di mandata flangiato 1 uscita DN 50 x 2°
GRU.5001ABB	Gruppo motopompa di mandata flangiato 1 uscita DN 70 x 2°½
GRU.5001ABC	Gruppo motopompa di mandata flangiato 1 uscita DN 80 x 3°
GRU.5001ABD	Gruppo motopompa di mandata flangiato 1 uscita DN 100 x 4°
GRU.5001ABE	Gruppo motopompa di mandata flangiato 2 uscite DN 70 x 2°½
GRU.5001ABF	Gruppo motopompa di mandata flangiato 2 uscite DN 80 x 3°
GRU.5001ABG	Gruppo motopompa di mandata flangiato 2 uscite DN 100 x 4°
GRU.5001ABH	Gruppo motopompa di mandata flangiato 2 uscite DN 125 x 5°
GRU.5001ABJ	Gruppo motopompa di mandata flangiato 2 uscite DN 150 x 6°
GRU.5001ABK	Gruppo motopompa di mandata flangiato 3 uscite DN 125 x 5°
GRU.5001ABL	Gruppo motopompa di mandata flangiato 3 uscite DN 150 x 6°
GRU.5001ABM	Gruppo motopompa di mandata flangiato 4 uscite DN 125 x 5°
GRU.5001ABN	Gruppo motopompa di mandata flangiato 4 uscite DN 150 x 6°



Manzi Gianfranco srl

Via del Sale 48/A 26100 Cremona (Italy)

Tel: (+39) 0372/460435 - Fax: (+39) 0372/20455 - marco@manziestintori.it - www.manziestintori.it
